

Endüstriyel Bulaşık Makinesi Arızaları ve Kesin Çözüm Yöntemleri

“ Endüstriyel bulaşık makinesi arızaları neden olur? Yıkamama, su almama ve ısıtmama sorunları için hızlı ve kalıcı teknik servis çözümleri sunuyoruz. ”

Endüstriyel Bulaşık Makinesi Arızaları Neden Oluşur

Endüstriyel bulaşık makinesi arızaları, yoğun kullanım, yanlış deterjan seçimi, bakım eksikliği ve sistemsel problemler nedeniyle ortaya çıkar. Restoran ve üretim mutfaklarında kullanılan bu cihazlar sürekli çalıştığı için zamanla performans kaybı yaşar. Erken müdahale edilmezse cihaz tamamen durabilir ve işletme ciddi iş kaybı yaşayabilir.

EBM arızaları özellikle yoğun mutfaklarda aniden ortaya çıkar. Bu nedenle cihaz arızalarına hızlı müdahale edilmesi gerekir.

CM Teknik olarak İstanbul genelinde **endüstriyel bulaşık makinesi servisi**, *sanayi tipi bulaşık makinesi arızası* ve *endüstriyel mutfak ekipman arızaları* için hızlı ve yerinde çözüm sağlıyoruz.



En Sık Görülen Arızalar

- Endüstriyel bulaşık makinesi yıkamıyor
- Endüstriyel bulaşık makinesi su almıyor
- Endüstriyel bulaşık makinesi ısıtmıyor
- Program yarıda kalıyor
- Köpürme sorunu oluşuyor

Bu sorunların tamamı profesyonel teknik servis gerektirir.

Yıkamama Sorunu

Cihaz yıkamıyorsa pompa arızası, düşük su basıncı veya filtre tıkanıklığı söz konusu olabilir. Ayrıca deterjan sistemi çalışmıyorsa performans düşer. Bu tür problemler genellikle bakım eksikliğinden kaynaklanır.

Su Almama Problemi

Su almama sorunu giriş valfi, şamandıra veya tesisat kaynaklı olabilir. Kireçlenme bu problemin en yaygın nedenlerinden biridir ve cihazın tamamen durmasına yol açar.

Isıtmama Sorunu

Rezistans, termostat veya kart arızası nedeniyle cihaz suyu ısıtmayabilir. Bu durumda hijyen sağlanamaz ve yıkama kalitesi düşer.

Makine Çalışırken Duruyor

Sensör arızası veya güvenlik sistemi hataları cihazın durmasına neden olabilir. Bu durum genellikle ani gelişir ve teknik müdahale gerektirir.

Köpürme ve Performans Düşüklüğü

Yanlış deterjan kullanımı köpürmeye neden olur. Dozaj pompası arızaları da bu durumu tetikleyebilir.

Arızalar Nasıl Önlenir

- Periyodik bakım yaptırılmalı
- Doğru deterjan kullanılmalı
- Filtre temizliği yapılmalı
- Kireç oranı kontrol edilmelidir

Bu önlemler cihaz ömrünü uzatır ve arıza riskini azaltır.

Endüstriyel Bulaşık Makinesi Servisi

Bu cihazlar elektrik, su ve mekanik sistemlerin birlikte çalıştığı kompleks yapılardır. Bilinçsiz müdahale daha büyük arızalara neden olabilir.

- Profesyonel arıza tespiti
- Orijinal parça kullanımı
- Yerinde servis
- Hızlı müdahale

CM Teknik olarak İstanbul genelinde **bulaşık makinesi teknik servis** hizmeti sunuyoruz.

[Endüstriyel bulaşık makinesi servisi](#) ile hızlı ve kalıcı çözümler sağlıyoruz.

0216 606 17 65 0530 942 62 45

Kesin Çözüm

Arızalar doğru şekilde tespit edilmezse tekrar eder ve maliyet oluşturur. CM Teknik olarak hızlı, kalıcı ve garantili çözümler sunuyoruz.

Endüstriyel bulaşık makinesi arızaları için doğru müdahale, doğru ekip ve doğru servis ile mümkündür.



CM Endüstriyel Mutfak Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Küçükbakkalköy Mahallesi, Kocasinan Caddesi No:33/C 34750 Ataşehir, İstanbul - Türkiye

0216 606 88 90 - 0216 606 17 65 - 0530 942 62 45 - 0850 346 95 46

Vergi No: 2111550584 - Vergi Dairesi: İstanbul/Kozyatağı

<https://www.cmteknik.com.tr> - servis@cmteknik.com.tr - [Google Konum](#) - [Yandex Konum](#)