

# Ümraniye Öztiryakiler Yetkili Servisi

“ Ümraniye Öztiryakiler Yetkili Servisi ile endüstriyel mutfak cihazlarınız için yerinde arıza tespiti, bakım, onarım ve yedek parça desteği alın. ”



Ümraniye Öztiryakiler Yetkili Servisi arayan işletmeler için CM Teknik; restoran, kafe, otel, yemekhane, hastane, okul ve profesyonel mutfaklarda kullanılan Öztiryakiler marka endüstriyel cihazlara yerinde teknik servis desteği verir. Bulaşık makinesi, fırın, ocak, fritöz, buzdolabı, buz makinesi ve hazırlık ekipmanlarında arıza tespiti, bakım, onarım ve yedek parça süreçleri cihazın çalışma düzenine göre değerlendirilir.

- [0216 606 88 90](tel:02166068890)
- [0216 606 17 65](tel:02166061765)
- [0530 942 62 45](tel:05309426245)

[Ümraniye servis kapsamına hızlıca git](#)

## Ümraniye Öztiryakiler Yetkili Servisi Hangi Cihazlara Bakar?

Ümraniye Öztiryakiler Yetkili Servisi hizmetinde cihazın sadece yeniden çalışması değil, arızanın hangi parçadan kaynaklandığı da kontrol edilir. Endüstriyel mutfaklarda cihaz arızası üretimi, servis hızını ve işletme düzenini doğrudan etkiler. Bu nedenle arıza tespitinde elektrik bağlantısı, rezistans, termostat, kontaktör, prosestat, motor, pompa, fan, kart, conta ve mekanik parçalar birlikte değerlendirilir.

### Öztiryakiler Bulaşık Makinesi Servisi

Öztiryakiler bulaşık makinelerinde su almama, yıkama yapmama, durulama zayıflığı, suyu ısıtmama, taşırma, pompa sesi, deterjan-parlatıcı dozaj sorunu, tahliye problemi ve rezistans arızaları sık görülür. Ümraniye Öztiryakiler Yetkili Servisi kapsamında cihazın boyler, tank, yıkama motoru, durulama kolu, tahliye hattı, su giriş sistemi ve elektrik bağlantıları kontrol edilir.

### Öztiryakiler Fırın, Ocak ve Fritöz Servisi

Fırınlarda ısıtmama, fan çalışmama, buhar sorunu, sensör hatası ve elektronik kart arızaları; ocaklarda gaz kesme, ateşleme problemi, termokupl, musluk ve brülör problemleri; fritözlerde ise termostat, limit termostat, rezistans ve yağ sıcaklığı kontrol arızaları değerlendirilir. Öztiryakiler cihazlarında yanlış parça değişimi maliyeti artırır, bu yüzden önce net arıza tespiti yapılmalıdır.

## Öztiryakiler Cihazlarında En Sık Görülen Arızalar

Ümraniye Öztiryakiler Yetkili Servisi hizmetlerinde en sık karşılaşılan arızalar; cihazın hiç çalışmaması, su almaması, suyu ısıtmaması, durulama yapmaması, düşük yıkama basıncı, rezistans arızası, elektronik kart hatası, termostat arızası, gaz ateşleme problemi, fan motorunun çalışmaması, kompresör arızası, soğutmama ve ekranda hata kodu görülmesidir. Arızanın doğru şekilde giderilebilmesi için yalnızca arızalı parçanın değil, cihazın tüm elektriksel ve mekanik sistemi birlikte kontrol edilir.

- Bulaşık makinesi su almıyor.
- Bulaşık makinesi suyu ısıtmıyor.
- Durulama yapmıyor.
- Fırın ısınmıyor.
- Ocak ateşleme yapmıyor.
- Fritöz yağı ısıtmıyor.
- Buzdolabı soğutmuyor.
- Buz makinesi buz üretmiyor.
- Ekranda hata kodu görünüyor.

## Ümraniye Bölgesinde Yerinde Servis Süreci

- Arıza kaydı alınır ve cihaz bilgisi değerlendirilir.
- Teknisyen Ümraniye içindeki işletmeye yönlendirilir.
- Cihaz yerinde kontrol edilir ve arıza nedeni belirlenir.
- Gerekirse yedek parça ve onarım teklifi sunulur.

- İşlem sonrası cihaz test edilerek teslim edilir.

**Ümraniye Öztiryakiler Yetkili Servisi** taleplerinde Atakent, Armağanevler, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu, Çakmak, Esenevler, İnkılap, İhlamurkuyu, Parseller, Site, Namık Kemal, Adem Yavuz ve çevre mahallelere servis planlaması yapılabilir. Restoran, otel, kafe, pastane, yemekhane, okul, hastane ve profesyonel mutfak işletmelerinde servis hizmeti çalışma düzenini aksatmayacak şekilde organize edilir.

## Bakım ve Yedek Parça Desteği

Endüstriyel cihazlarda düzenli bakım yapılmadığında enerji tüketimi artar, parça ömrü kısalmır ve arıza tekrarları çoğalır. Özellikle yoğun kullanılan Öztiryakiler cihazlarında filtre, conta, rezistans, fan, motor, pompa, hortum, termostat ve elektrik bağlantıları periyodik olarak kontrol edilmelidir. **Ümraniye Öztiryakiler Yetkili Servisi** desteğiyle cihazların çalışma performansı korunur ve işletme içindeki ani duruş riski azaltılır.

## Kontrol Edilen Teknik Parçalar

**Ümraniye Öztiryakiler Yetkili Servisi** kapsamında arızanın kaynağı belirlenirken rezistans, elektronik kart, kontaktör, röle, NTC sensörü, prosestat, fan motoru, sirkülasyon pompası, tahliye pompası, su seviye sensörü, emniyet termostatu, termokupl, gaz valfi, kompresör, kondenser fanı, kapı contası ve elektrik bağlantıları teknik olarak kontrol edilir. Bu sayede yalnızca arıza giderilmez, aynı zamanda tekrar eden arızaların önüne geçilmesi hedeflenir.

Detaylı marka servis hizmetleri için [Öztiryakiler Servisi](#) sayfasını, genel hizmetler için [Endüstriyel Mutfak Servisi](#) sayfasını inceleyebilirsiniz.

Servis kaydı için [0216 606 88 90](#), [0216 606 17 65](#) veya [0530 942 62 45](#) numaralarından CM Teknik'e ulaşabilirsiniz.

## Özetle Ümraniye Öztiryakiler Yetkili Servisi Nedir?

Özetle **Ümraniye Öztiryakiler Yetkili Servisi**, Ümraniye'deki profesyonel mutfaklarda kullanılan Öztiryakiler cihazları için arıza tespiti, bakım, onarım ve yedek parça desteği sağlayan teknik servis hizmetidir.



### CM Endüstriyel Mutfak Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Küçükbakkalköy Mahallesi, Kocasinan Caddesi No:33/C 34750 Ataşehir, İstanbul - Türkiye

0216 606 88 90 - 0216 606 17 65 - 0530 942 62 45 - 0850 346 95 46

Vergi No: 2111550584 - Vergi Dairesi: İstanbul/Kozyatağı

<https://www.cmt teknik.com.tr> - [servis@cmt teknik.com.tr](mailto:servis@cmt teknik.com.tr) - [Google Konum](#) - [Yandex Konum](#)